

RAPPORT D'ESSAI N° 20449771 M

I. DEMANDEUR

- Nom du demandeur : Monsieur Arnaud de VANDIERE de VITRAC
➤ Raison sociale du demandeur : Ste GOTE – Route de la filière 74 370 CHARVONNEX.

II. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT

- Type d'équipement : Collier CUP 01.

III. MATERIELS MIS EN OEUVRE :

- Machine de traction compression MAYES n°22141697.


IV. ESSAI REALISE

Les colliers sont montés sur deux axes de 50mm de diamètre l'un solidaire du bâti de la machine et l'autre maintenu au vérin mobile. Un déplacement lent du vérin mobile est réalisé jusqu'à rupture de la pièce. L'effort et le déplacement sont enregistrés au cours du temps

V. RESULTATS

La rupture s'est produite au niveau de la liaison écrou vis pour une valeur de 22 kN ±1kN.

Le cliché photographique suivant représente la pièce après essai.



Le Chargé d'affaire
F. MOUTIN

Fontaine le 31 septembre 2004
Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine
V. MAILLOCHEAU

Procès-verbal de 1 page en deux exemplaires originaux transmis au demandeur - Aucun duplicata ne sera délivré.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3 060 000 € - N° SIREN : 775 581 812 – Site Internet : www.apave.com
Locataire-gérant du fonds de commerce du CETE APAVE Lyonnaise

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon – BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX
Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00